




AVX Corporation

CP0805A1975BWTR

Număr parc:	CP0805A1975BWTR
Producator / Marca:	AVX Corporation
Descrierea produsului	RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805
Foi de date:	PDF CP0805A1975BWTR.pdf
Statutul RoHS	 Conține plumb / RoHS neconform
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[CERERE DE OFERTĂ](#)

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.













Specificațiile CP0805A1975BWTR

NUMĂR PARC	CP0805A1975BWTR
PRODUCĂTOR	AVX Corporation
DESCRIERE	RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805
CONDIȚII LIBERE DE STARE / STARE ROHS	Conține plumb / RoHS neconform
FIȘA CU DATE	PDF CP0805A1975BWTR.pdf
PACHETUL DISPOZITIVULUI FURNIZOR	0805
SERIE	-
ÎNTOARCERE PIERDERE	-
PUTERE - MAX	3W
AMBALARE	Tape & Reel (TR)
PACHET / CAZ	0805 (2012 Metric)
NIVELUL DE SENSIBILITATE LA UMIDITATE (MSL)	1 (Unlimited)
PRODUCĂTOR STANDARD TIMP DE PLUMB	10 Weeks
CONDIȚII DE STARE FĂRĂ PLUMB / STARE ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLARE	-
PIERDERE DE INSERȚIE	-
FRECVENȚĂ	1.975GHZ
DESCRIERE DETALIATA	RF Directional Coupler 1.975GHz 3W 0805 (2012 Metric)
FACTORUL DE CUPLARE	-
TIPUL CUPLAJULUI	-
APLICAȚII	-

Etichete asemănătoare

AVX Corporation CP0805A1975BWTR	Distribuitor CP0805A1975BWTR	Furnizor CP0805A1975BWTR
Pret CP0805A1975BWTR	Poze CP0805A1975BWTR	Imagine CP0805A1975BWTR
Fisa de date PDF CP0805A1975BWTR	Fișă de date pentru descărcare CP0805A1975BWTR	Fisa de date CP0805A1975BWTR
Stocul CP0805A1975BWTR	Cumpărați CP0805A1975BWTR	Cumpără AVX Corporation CP0805A1975BWTR
AVX Corporation CP0805A1975BWTR	Furnizor AVX Corporation	Distribuitor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1975BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1975BWTR	

produse asemanatoare

 <p>CP0805A1960AWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A2442BWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B0902AWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B0836CWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960CWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A2442CWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960BWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B0881AWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960DWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A2442DWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960EWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1975AWTR Producători: AVX Corporation Descriere: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 In stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>