




TDK Corporation

HMM1715E1

Număr parc:	HMM1715E1
Producator / Marca:	TDK Corporation
Descrierea produsului	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
Foi de date:	PDF HMM1715E1.pdf
Statutul RoHS	 Plăcută fără plumb / Compliant cu RoHS
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[CERERE DE OFERTĂ](#)

Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.













Specificațiile HMM1715E1

NUMĂR PARC	HMM1715E1
PRODUCĂTOR	TDK Corporation
DESCRIERE	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
CONDIȚII LIBERE DE STARE / STARE ROHS	Plăcută fără plumb / Compliant cu RoHS
FIȘA CU DATE	PDF HMM1715E1.pdf
SERIE	HMM
PIERDEREA DE RETURNARE (MIN)	10dB
DIFERENȚA DE FAZĂ	180° ±15°
AMBALARE	Cut Tape (CT)
PACHET / CAZ	0603 (1608 Metric)
ALTE NUME	445-3995-1
TIPUL DE MONTARE	Surface Mount
NIVELUL DE SENSIBILITATE LA UMIDITATE (MSL)	1 (Unlimited)
PRODUCĂTOR STANDARD TIMP DE PLUMB	12 Weeks
CONDIȚII DE STARE FĂRĂ PLUMB / STARE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PIERDEREA DE INSERTIE (MAX)	1.0dB
IMPEDANȚĂ - NEECHILIBRATĂ / ECHILIBRATĂ	50 / 100 Ohm
INTERVAL DE FRECVENȚĂ	3.3GHz ~ 3.9GHz
DESCRIERE DETALIATA	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

Etichete asemănătoare

TDK Corporation HMM1715E1	Distribuitor HMM1715E1	Furnizor HMM1715E1
Pret HMM1715E1	Poze HMM1715E1	Imagine HMM1715E1
Fisa de date PDF HMM1715E1	Fișă de date pentru descărcare HMM1715E1	Fisa de date HMM1715E1
Stocul HMM1715E1	Cumpărați HMM1715E1	Cumpără TDK Corporation HMM1715E1
TDK Corporation HMM1715E1	Furnizor TDK Corporation	Distribuitor TDK Corporation
TDK Corporation HMM1715E1		

produse asemanatoare

 <p>HMM1727D1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>	 <p>HMM17165A1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>
 <p>HMM17166A1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>	 <p>HMM17153A2 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>
 <p>HMM17168B1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>	 <p>HMM17144A1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>
 <p>HMM17146A1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>	 <p>HMM17139B1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>
 <p>HMM17152A1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>	 <p>HMM1726N1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>
 <p>HMM1726P1 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>	 <p>HMM17139B2 Producători: TDK Corporation Descriere: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 In stoc: Out stock RFQ</p>